



KENWORTH
del Noroeste, S.A. de C.V.

Fray Junipero Serra No. 17504
Fracc. Garita de Otay
Tel.: 623-28-76, 623-22-44
Fax: 623-10-56,
Tijuana, Baja California

Carretera a San Felipe y Gómez Morin No. 799
Tels. 561-65-02, 561-75-50 al 52, 561-87-31
Fax: 561-65-03 Apdo. Postal 1-766
21100 Mexicali, Baja California

Bldv.General Juan C. Zertuche
No. 1076 Fracc. Valle Dorado
Tels. 177-25-50, 177-25-51
Ensenada, B. C.
C. P. 22890

Tijuana Baja California a 14 de Sept.del 2021

Kuroda del Norte, S.A. DE C.V.

Cotizacion

Unidad: Kenworth T370 Serie: 320355

Cantidad	Descripcion	Refacciones	M.O
24	ACEITE MULTIGRADO	\$ 1,944.00	
1	FILTRO SEPARADOR	\$ 220.50	
1	FILTRO DE ACEITE	\$ 326.80	
1	FILTRO DE COMB.	\$ 149.83	
1	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	\$ 281.25	
1	FILTRO DE AIRE	\$ 290.31	
1	GRASA DE LITHIO	\$ 112.00	
1	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	\$ 334.00	
1	ARTICULOS DE CONSUMO	\$ 106.00	
8	UREA GAL. 20LTS.	\$ 2,914.24	
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		\$ 1,600.00
1	ENGRASADO DE UNIDAD		\$ 400.00
1	AJUSTE DE EMBRAGUE		\$ 400.00

Sub-Totales \$ 6,678.93 \$ 2,400.00

Sub-total \$ 9,078.93

8% iva \$ 726.31

Total \$ 9,805.24

Nota:

Daños Ocultos se cotizaran por separado

Precios Sujetos a Disponibilidad de las partes

Atentamente

Carlos Trujillo

Asesor de Servicio