



FOLIO: **Nº 15655** FECHA: 11/1/10 HORA LLEGADA: 9:00 HORA SALIDA: 11:20

NOMBRE CLIENTE: Decorati

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO
 CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Hyster MODELO: S50XM
 SERIE: D18N24342


HORAS MARCADAS: 16860.0
 PRÓXIMO SERVICIO: 17060

FAVOR DE SEÑALAR CON X EN LAS CASILLAS SEGÚN SEA EL CASO. EL SÍMBOLO DE (s) INDICA EQUIPO ELÉCTRICO, EL SÍMBOLO INDICA EQUIPO DE COMBUSTIÓN

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO	CANT.	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL ACEITE MOTOR	5	Aceite de Motor	
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN (s)	1	Filtro de Motor	
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL ACEITE DIFERENCIAL	4	Bujías	
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL ACEITE HIDRÁULICO (s)	1	Filtro de Aire	
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL LÍQUIDOS FRENO (s)	1	Cambucien	
<input checked="" type="checkbox"/> BIRLO/TUERCA DE RUEDA (s)	1	tuera para torre	
<input checked="" type="checkbox"/> TERMINALES BATERÍA	1	tuera para cadenas	
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL AGUA RADIADOR			
<input checked="" type="checkbox"/> HUMO (1 NEGRO/2 AZUL)	1	Mano de obra por Servicio preventivo	
<input checked="" type="checkbox"/> FRENO ESTACIONAMIENTO (s)			
<input checked="" type="checkbox"/> JUEGO EN TORRE/PORTABULTO (s)			
<input checked="" type="checkbox"/> ESTROBO (s)			
<input checked="" type="checkbox"/> FUGAS (s)			
<input checked="" type="checkbox"/> CARGA ALTERNADOR			
<input checked="" type="checkbox"/> BANDAS			
<input checked="" type="checkbox"/> LUCES DELANTERAS (s)			
<input checked="" type="checkbox"/> LUCES TRASERAS (s)			
<input checked="" type="checkbox"/> ALARMA DE REVERSA (s)			
<input checked="" type="checkbox"/> CLAXON/BOCINA (s)			
<input checked="" type="checkbox"/> MANGUERA SIST. ENFRIAMIENTO			
<input checked="" type="checkbox"/> MANGUERA SIST. HIDRÁULICO (s)			
<input type="checkbox"/> CARBONES (s)			
<input type="checkbox"/> CONTACTORES (s)			
<input type="checkbox"/> AGUA DESTILADA (s)			
<input type="checkbox"/> CONECTOR GRIS (s)			
<input type="checkbox"/> CÓDIGOS PRESENTES (s)			

OBSERVACIONES Faltan focos en calaveras traseras.
Reverceros y Stop

ESTADO DE LAS LLANTAS (%)



LLANTAS DELANTERAS

LLANTAS TRASERAS

Juan Carlos

Abraham