


ID Estimación **403930**

Fecha de Siniestro			Fecha de Atención			Número de Póliza			Número de Siniestro		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año						
02	05	18	02	05	18	22-711-33026			204-211-13213 / 18		
Asegurado						Teléfono			Vehículo		Modelo
Koroda S.A de C.V.						6677916813			NISSAN March		2015
<b>DATOS DEL TALLER</b>											
Nombre						Teléfono			Responsible		
Guerrero						7155624			Jesús Reyes		
Domicilio											
Guerrero y A. Barraza											
<b>DATOS DEL VEHÍCULO AFECTADO</b>											
Asegurado		3°	Propietario del Vehículo				Teléfono			Vehículo	
/			4				4			4	
Modelo	Serie		Motor		Color	Placas		Cobertura Afectada			Deducible
" "	3NICK3CD8FL24S361		blanco		VHK981A	<input checked="" type="checkbox"/> Daños Materiales <input type="checkbox"/> Responsabilidad Civil <input type="checkbox"/> Adaptación <input type="checkbox"/> Equipo Especial			S/D		

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO      ÁREAS DAÑADAS PREEXISTENTES



**DESCRIPCIÓN DE DAÑOS**

(EL AJUSTADOR NO DETERMINA LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS)

Facia delantera, Salpicadera 129. Unidad 129. Marco radiador.

límites contratados, es responsabilidad única de esta Agencia o Taller cumplir con las garantías de calidad, servicios post-venta y mano de obra para la reparación de vehículo.

Nota: La presente orden de presupuesto tendrá una validez de 30 días a partir de su fecha de expedición. Asimismo, la ORDEN DE PRESUPUESTO será NULA y SIN VALOR en caso de que la Póliza no se encuentre vigente al momento del Siniestro.

Firma, Nombre y Clave del Ajustador

Firma y Nombre

Firma y Nombre

*[Handwritten Signature]*

General de Seguros

\_\_\_\_\_

Propietario o Conductor

*[Handwritten Signature]*

Asegurado